

| | | | | | |
|---------------------|---------------|--|------------------------------|---------------|----------------------|
| LA N.º 04/19 | | LAUDO DE AVALIAÇÃO | | | |
| Vistoriador | | Eng. Mecânico Cristiano Rogério Basso – CREA RS 111956 | | | |
| Cidade | Planalto – RS | Endereço | Av. Duque de Caxias, n.º 909 | | Bairro Centro |
| Fone | 55 3794 1236 | Cel | 55 9920 7290 | e-mail | bassocr@gmail.com |

| DADOS DO PROPRIETÁRIO | | | | | |
|------------------------------|----------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|
| Nome | Prefeitura Municipal | Cidade | Três Palmeiras RS | CEP | 99675-000 |
| Endereço | Praça 12 de Maio | Número | 763 | Bairro | Centro |
| CNPJ | 92.399.112/0001-85 | Fone | 54 3367 1059 | Resp. | Fábio A. dos Santos |

| DADOS DO VEÍCULO | | | | | |
|-------------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Marca | AGRALE | Modelo | Mpolo Senior GV | Renavan | 713965509 |
| Placa | IIT0693 | Chassi | 9BYC13J1SXC000235 | Ano/Modelo | 1999/1999 |
| Quilometragem | 406.446 km | Motor | 4 cilindros turbo | Potência | 135 CV |
| Combustível | Diesel | Cor | Branca | Capacidade | 33 passageiros |

| ACESSÓRIOS x MECÂNICA | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|-------------------|----------|-----|------------------|---------|---|-------------|------|
| Bancos | Couro | | Tecido | x | Estado | Bom | x | Regular | Ruim |
| Air bag | Motorista | | Passag | | Freio ABS | Sim | | Não | x |
| Ar Condondici | | Ar Forçado | | | | Bom | | Regular | Ruim |
| Direção | Hidráulica | Sim | Mecânica | | Vidros | Manuais | x | Elétricos | |
| Rodas | Liga | | Ferro | x | Estado | Bom | | Regular | x |
| Som | Radio | Portas | | Uma | x | Duas | | Operacional | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------|---|------------|--|-------------|-----|---------|---------|------|
| Motor | Operacional | | | | | | | | |
| Câmbio | Manual | x | Automático | | Operacional | | | | |
| Pintura | Desgastada, arranhões | | | | Bom | x | Regular | | Ruim |
| Lataria | Para choques danificados | | | | Bom | x | Regular | | Ruim |
| Pneus | | | | | x | Bom | | Regular | Ruim |

OBSERVAÇÕES GERAIS

| |
|-------------------------------|
| Folga embuchamento dianteiro. |
|-------------------------------|



| | | | | | | | |
|--------------|---------------|--|-----------------------------|--------|-------------------|--------|--------|
| LA N.º 04/19 | | LAUDO DE AVALIAÇÃO | | | | | |
| Vistoriador | | Eng. Mecânico Cristiano Rogério Basso – CREA RS 111956 | | | | | |
| Cidade | Planalto – RS | Endereço | Av. Duque de Caxias, nº 909 | | | Bairro | Centro |
| Fone | 55 3794 1236 | Cel | 55 99920 7290 | e-mail | bassocr@gmail.com | | |



Três Palmeiras RS, 24 de abril de 2019.