

LA N.º 10/18	LAUDO DE AVALIAÇÃO	Cristiano R. Basso Eng. Mecânico
---------------------	---------------------------	---


DADOS DO PROPRIETÁRIO					
Nome	Prefeitura Municipal	Cidade	Três Palmeiras RS	CEP	99675-000
Endereço	Praça 12 de Maio	Número	763	Bairro	Centro
CNPJ	92.399.112.0001-85	Fone	54 3367 1059	Responsável	Valmir G. Ferreira

DADOS DO EQUIPAMENTO					
Fabricante	Stara	Equipamento	Concha	Ano fabricação	2012
Serie	0172820	Modelo	PAD 2000	Cor	Cinza
Descrição	Implemento hidráulico para trator agrícola, chassi e concha de carregamento capacidade 920 kg				

AVALIAÇÃO
 <p>Vista parcial do implemento</p>

ESTRUTURA CHASSI
 <ul style="list-style-type: none"> - Estrutura íntegra, apresenta reforço de grande porte com chapas não pintadas na região de fixação da concha. - Pintura em bom estado com desgaste devido a exposição ao sol.

LA N.º 10/18	LAUDO DE AVALIAÇÃO	<i>Cristiano R. Basso</i> <i>Eng. Mecânico</i>
--------------	--------------------	---

SISTEMA HIDRÁULICO	
	<p>- Pistões, mangueiras, conexões hidráulicas todos preservados, não apresentam vazamentos aparentes, representam ter pouco desgaste de uso.</p>

CONCHA	
	<p>- Concha preservada, representa pouco tempo de uso da mesma.</p>