

LA N.º 05/18	LAUDO DE AVALIAÇÃO	Cristiano R. Basso Eng. Mecânico
--------------	--------------------	-------------------------------------

DADOS DO PROPRIETÁRIO					
Nome	Prefeitura Municipal	Cidade	Três Palmeiras RS	CEP	99675-000
Endereço	Praça 12 de Maio	Número	763	Bairro	Centro
CNPJ	92.399.112.0001-85	Fone	54 3367 1059	Responsável	Loivani T. Colares

DADOS DO VEÍCULO					
Marca	VW	Modelo	Kombi Lotação	Renavan	873435605
Placa	ISA1081	Chassi	9BWGF07XOCP004621	Ano/Modelo	2011/2012
Quilometragem	155.525 KM	Motor	4 Cilindros	Potência	80 CV
Combustível	Alco / Gasol	Cor	Branca	Lotação	9 Passageiros

ACESSÓRIOS x MECÂNICA									
Bancos	Corvin	Tecido	x	Estado	Bom	x	Regular		Ruim
Ar Cond.	Não	Ar Forçado			Bom		Regular		Ruim
Direção	Hidráulica	Não	Mecânica	Sim	Vidros	Manuais	x	Elétricos	
Rodas	Liga	Ferro	x	Estado	Bom	x	Regular		Ruim
Som	Sim	Portas	Duas		Três	x	Folga nas canaletas		

Motor	Não testado								
Câmbio	Manual	x	Automático		Não engata ré				
Pintura	Gasta				Bom	x	Regular		Ruim
Lataria	Pontos oxidação, trincas estrutura				Bom	x	Regular		Ruim
Pneus	Sem estepe				Bom		Regular	x	Ruim

OBSERVAÇÕES GERAIS

Sinaleira traseira quebrada, falta tampa do tanque, falta maçaneta porta lateral, folga no setor não possui extintor





DADOS DO VISTORIADOR

Dados Empresa	PRESENTINO BASSO E CIA LTDA – Registro CREA RS 215591				
Vistoriador	Eng. Mecânico Cristiano Rogério Basso – CREA RS 111956				
Cidade	Planalto – RS	Endereço	Av. Duque de Caxias, nº 909.	Bairro	Centro
CNPJ	03.952.762/0001-86	Fone	55 3794 1236	e-mail	bassocr@gmail.com

AVALIAÇÃO

Valor da FIPE	R\$ 26.883,00
Valor médio Webmotors	R\$ 25.258,00
Valor médio OLX	R\$ 23.000,00
VALOR DO BEM PARA LEILÃO	R\$ 8.600,00

Eng. Mec. Cristiano Rogério Basso
CREA-RS 111956

Município de Três Palmeiras
Sec. Educação Loivani T. Colares

Três Palmeiras, 10 de maio de 2018.